तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्याः डी.ई.–25 (13)/266/वि.कार्य/2018–19/512-13 दिनाँक – 25/2/19

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

विषयः– विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या ......02...... दिनांक ...25/2/19 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनाँक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो कि आपको अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

भवदीय,

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)
Dy. Director of Education
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi

प्रतिलिपिः–
1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

Scanned by CamScanner

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 02

दिनाँक :– 25.02.2019

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री जरनैल सिंह

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि सर्वोदय बाल विद्यालय नं–2 तिलक नगर में स्थित एसपीएस बिल्डिंग को कभी डेंजरस घोषित किया गया था;	अधीक्षण अभियन्ता, अनुरक्षण परिमण्डल (पश्चिम), लोक निर्माण विभाग ने अपने पत्र द्वारा भवन के सर्वेक्षण को दर्शाते हुए मुख्य अभियंता, उत्तरी अंचल (अनु), लोक निर्माण विभाग, 5वॉ तल, एम. एस. ओ. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली को सूचित किया है कि सर्वोदय बाल विद्यालय नं–2 तिलक नगर में स्थित एसपीएस बिल्डिंग डेंजरस स्थिति में है और उनसे निवेदन किया गया है कि भवन का निरीक्षण करके उचित कार्यवाही की जाए।
ख)	यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे;	भवन का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1999–2000 में किया गया था। एस.पी.एस. विद्यालय भवन की दीवारें बाहर की ओर झुकी हुई है जिसके परिणामस्वरूप कई जगह दरारें पड़ गई है। भवन में विस्तार/फैलाव हेतु जोड़ नहीं दिया गया है।
ग)	इस बिल्डिंग का निर्माण कब हुआ था;	वर्ष 1999–2000
घ)	इस बिल्डिंग की अनुमानित आयु कितनी आंकी गई थी;	लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या 23(मिस) डब्ल्यू. बी–1/डब्ल्यू.ए./806 दिनाँक–20.02.2019 के अनुसार एस.पी.एस. का उपयोगिता काल (Economic Life) 30 वर्ष है तथा आंतरिक सेवाएँ जैसे बिजली के तार, पानी की आपूर्ति संबंधी संरचना आदि का उपयोगिता काल 15 से 25 वर्ष है क्योंकि आंतरिक सेवाएँ, स्थान की भौगोलिक परिस्थिति तथा उन सेवाओं के उपयोग करने के तरीके पर निर्भर करती है।
ड़)	इस बिल्डिंग की देख–रेख के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम, पदों का विवरण एवं वर्तमान में किस विभाग में किस पद पर कार्यरत है; पूर्ण विवरण दें;	भवन के निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व लोक निर्माण विभाग का है। रोजमर्रा की देखरेख व मरम्मत का कार्य बिल्डिंग इंचार्ज व एस्टेट मैनेजर का दायित्व है। बड़ी मरम्मत के कार्य लोक निर्माण विभाग की मेंटनेन्स शाखा का दायित्व है।
च)	क्या इस लापरवाही के लिए उन कर्मचारियों, अधिकारियों व ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई की गई;	अभी विद्यालय भवन की जाँच रिपोर्ट चीफ इंजीनियर (उत्तरी जिला) के स्तर पर विचाराधीन है ।
छ)	यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।
ज)	यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?	

(S. C. MEENA)
Deputy Director of Education
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi

Scanned by CamScanner