

**STOP CORONA : Wash your Hands, Wear Mask, Maintain Social Distancing**

	<p><b>DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI</b> <b>OFFICE OF DIRECTOR (A &amp; P)</b> <b>VARUNALAYA PHASE-II</b> <b>KAROL BAGH, NEW DELHI-110005</b> <b>PHONE:- 011-23544794</b> <b>E-mail:- djbdirector@gmail.com</b></p>	
---	---	---

DJB/VS- B-2022 (4p:iis:7<sup>th</sup> LS)/ 08

Dated: 30.12.2021

To

Shri Niraj Aggrawal,  
Dy. Secretary, (Question Branch),  
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,  
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha <sup>U</sup>Starred Question No. 124 due for 04.01.2021.**


Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VI/2020-25/VSS/Ques. Branch/268 dated 25.12.2021 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.

  
(Arvind Kr. Kaushik)  
Director (Admn.& Personnel)

**A. K. Kaushik**  
Director (Admn. & Pers.)  
Delhi Jal Board  
Varunalaya Ph-II, K. Bagh,  
New Delhi-110005


विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड  
विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)  
करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 124  
दिनांक :- 04.01.2022  
प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री प्रवीण कुमार, विधायक

क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	सराय काले खां क्षेत्र एवं उसके आसपास होने वाले जल भराव की निकासी के लिए विभाग की क्या योजना है;	सराय काले खां क्षेत्र और उसके आसपास जलभराव का मुख्य कारण उच्च भू जलीय स्तर है। इसका दिल्ली जल बोर्ड से कोई संबंध नहीं है। क्षतिग्रस्त सीवर लाईनों का नई सीवर लाईनें डालना प्रस्तावित है।
ख)	विगत 5 वर्षों में जलभराव की निकासी के लिए किस-किस मद से कितना-कितना खर्चा किया गया;	जल भराव की निकासी के लिए किसी के मद से कोई खर्चा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नहीं किया गया है।
ग)	क्या सीएनजी पंप सराय काले खां के पास कोई पंप लगा हुआ है;	जी हाँ, पंप लगा हुआ है।
घ)	क्या उसके आगे की पानी की निकासी की लाइन बैठी हुई है;	जी हाँ।
ङ)	यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और	बैठी हुई सीवर लाइन को नई सीवर लाइन डालना प्रस्तावित है।
च)	सराय काले खां के पानी की निकासी के कार्य में हुई देरी के लिए या कार्य न करने के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, पूर्ण विवरण दें?	सराय काले खां क्षेत्र ओर उसके आसपास जल भराव का मुख्य कारण भू-जलीय स्तर है, उसका जल बोर्ड से कोई संबंध नहीं है और इसके लिये कोई जिम्मेदार नहीं है।

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

  
**A. K. Kaushik**  
Director (Admn. & Pers.)  
Delhi Jal Board  
Varunalaya Ph-II, K. Bagh,  
New Delhi-110005