

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
परिवहन विभाग,
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली-54

सं0एफ0 19(04)/परि0 वि0/सचि0 शा0/2018/ 364

दिनांक- 8-8-18

सेवा में,


उप- सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय,
दिल्ली-54

विषय : दिनांक 09.08.2018 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं0 - 223

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100-100 प्रतियाँ संलग्न हैं।

भवदीय,


P. S. JAIN
Polluting Control Officer
Trans: (विकास-जैन)
पी.सी.ओ. (सचि0)
5/9 Under Hill, Delhi-54

विभाग का नाम - परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता - 5/9 अंडर हिल रोड, दिल्ली-54
अतारांकित प्रश्न संख्या - 223
प्रश्नकर्त्ता का नाम - गिरीश सोनी
दिनांक - 09-08-2018

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में 20 से भी अधिक बस शैल्टर या तो खराब है या फिर पूरी तरह से बंद हो गए हैं;	जी हाँ। मादीपुर विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम द्वारा पूर्व में बनाए गए बस-शैल्टर के पुनः निर्माण की आवश्यकता है।
ख)	क्या विभाग द्वारा इन बस शैल्टर्स को बदलने की कोई योजना है;	जी हाँ।
ग)	क्या यह सत्य है कि सरकार की मादीपुर सब्जी मंडी में बने 917 बस स्टैंड की मरम्मत करने की कोई योजना है; और	जी हाँ। दिल्ली में 1397 बीक्यूएस को बनाने की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाह्य विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा लागत ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सार्वभौमिक मानव आराम, लागत प्रभावशीलता और सशक्त डिजाइन को ध्यान में रखते हुए निविदा आमंत्रित करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। सरकार से अनुमोदन के पश्चात शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात जैसे ही सफल निवेदक का चयन हो जाता है, मादीपुर सब्जी मंडी में पुराने बने 917 बस स्टैंड के स्थान पर आधुनिक बस शैल्टर बनाने की कार्य शुरू हो जाएगा।
घ)	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?	उपरोक्तानुसार लागू नहीं है।

हस्ताक्षर

(वर्षा जोशी)
VARSHA JOSHI IAS
Secretary cum Joint Director (Tpt)
Transport Department
GNCT Delhi
5/9, Under Hill Road, Delhi