

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यालय उद्योग आयुक्त
उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली-92

फा0 सं सी.आई./डी.सी.आई./क्यू.सी./2018/ 517-519

दिनांक: 03-8-2018

सेवा में,

उप सचिव(प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली -54.

विषय: दिल्ली विधानसभा ~~संसदीय~~ /अतारांकित प्रश्न संख्या 180 दिनांक 08.08.2018 को
सदन की बैठक हेतु ।

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां, माननीय
मंत्री, उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीया,
लक्ष्मी कृष्णन
(लक्ष्मी कृष्णन)
उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय उद्योग मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की
दो प्रतियां सहित ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर
की 150 प्रतियों सहित ।

लक्ष्मी कृष्णन
उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

विभाग का नाम :- कार्यालय आयुक्त उद्योग
विभाग का पता:- कार्यालय आयुक्त उद्योग,
उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र पटपड़गंज, दिल्ली-110092

अतारांकित प्रश्न संख्या : 180
दिनांक : 08/08/2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री सुखवीर सिंह दलाल

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्र0सं	प्रश्न	उत्तर
(क)	डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा गांव टीकरी कलां, दिल्ली-41 में बनाए जा रहे फ्लैट्स की वर्तमान स्थिति क्या है;	डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा टिकरी कलां में बनाए जा रहे फ्लैटों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। 1. 4560 फ्लैटों का कार्य 34.75 प्रतिशत हुआ है 2. 2720 फ्लैटों का कार्य 57.75 प्रतिशत हुआ है। 3. 3320 फ्लैटों का कार्य 41.20 प्रतिशत हुआ है।
(ख)	क्या डीएसआईआईडीसी तथा अन्य संबद्ध संस्थाएं गांव टीकरी कलां में बनाए जा रहे फ्लैट्स की स्थिति से संतुष्ट है;	कार्य की प्रगति असंतोष जनक है। 1. 4560 फ्लैटों के कार्य का टेका 22/12/2016 को निरस्त कर दिया गया है। 2. 2720 एवं 3320 फ्लैटों का कार्य जुलाई 2017 से ठेकेदार द्वारा बिना कारण बन्द है। इस संदर्भ में ठेकेदारों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।
(ग)	गांव टीकरी कलां में बनाए जा रहे फ्लैट्स की गुणवत्ता की जांच के लिए क्या डीएसआईआईडीसी द्वारा कोई निरीक्षण किया गया है;	जी हां, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्यमंत्रालय द्वारा नियुक्त एम.एस.वी. इंटरनेशनल एवं डी.एस.आई.डी.सी. द्वारा नियुक्त श्री राम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, ने समय समय पर कार्य के गुणवत्ता का निरीक्षण किया है।
(घ)	गांव टीकरी कलां में बन रहे फ्लैट्स की घटिया गुणवत्ता को देखते हुए संबद्ध विभाग/अधिकारियों/संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;	गांव टीकरी कलां में बन रहे मकानों की गुणवत्ता घटिया नहीं है।
(ङ)	उक्त निर्माण में संलग्न कम्पनियों की सूची उपलब्ध कराएं; और	कंपनियों की सूची: - 1. 4560 फ्लैट- मेसर्स, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम हाउस, प्लॉट न0 94/सी प्रतापगढ़ आई.आई.टी. मुंबई के सामने, पोवाई, मुंबई-400076 2. 2720 फ्लैट- मेसर्स, पांधे इंफ्राकोस प्राइवेट लिमिटेड 157/सी, रेलवे लाईन्स, सोलापुर-413001, महाराष्ट्र (भारत) 3. 3320 फ्लैट- मेसर्स, पांधे इंफ्राकोस प्राइवेट लिमिटेड 157/सी, रेलवे लाईन्स सोलापुर-413001, महाराष्ट्र (भारत)
(च)	क्या दिल्ली के सभी या कुछ पार्कों का हस्तांतरण एम.सी.डी. को कर दिया गया है; पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं?	डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा एम.सी.डी. को कोई भी पार्क स्थानांतरित नहीं किया गया है।

विनोद कुमार
(विनोद कुमार)
उपायुक्त (उद्योग)